



ふな ぞこ たに がわ
(事例) 船底谷川第二砂防堰堤

効果発現日：令和7年8月10日
降雨状況：連続雨量 336mm（8月9日～11日）
時間最大雨量 107mm（8月10日）
※松末小学校観測所
ふくおかけん あさくらし はきこが
発生箇所：福岡県朝倉市杷木古賀
状況：令和7年8月10日の大雨により土石流が発生したが、整備した砂防堰堤により土砂及び流木を捕捉した。

位置図



全景



被災状況
(H29年7月)

災害発生日：平成29年7月
降雨状況：12時間雨量 792mm(7月5日)
時間最大雨量124mm(7月5日)
※北小路公民館観測所

人家被災状況



砂防堰堤完成
(R5年3月)



土砂捕捉状況
(R7年8月)



下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮